

VW 2.5 TDI Поршни и ремонтные гильзы

Блок цилиндров двигателя VW2.5TDi в модификациях: AXD, AXE, BAC, BLJ и BLK изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным покрытием стенки цилиндра.

Эти алюминиевые блоки цилиндров двигателя не рассчитаны на расточку цилиндра, поэтому во избежание списывания в утилизацию из-за неремонтопригодности блока цилиндров Federal-Mogul представил линейку поршней Nüral и гильз Goetze для восстановления изношенных цилиндров.

87-421000-10 STD для цилиндров 1 и 2

87-421000-20 STD для цилиндров 3 - 5

87-421007-10 +0.50 мм для цилиндров 1 и 2

87-421007-20 +0.50 мм для цилиндров 3 - 5

14-020420-00 STD

14-020421-00 +0.50 мм

Чтобы восстановить изношенный цилиндр до стандартного размера следует использовать сочетание стандартного поршня и гильзы.

Если цилиндр изношен сильно, алюминиевый блок можно расточить и использовать сочетание поршней и гильз ремонтного размера +0,50 мм.



Изношенный цилиндр



Восстановленный цилиндр

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA bvba
Prins Boudewijnlaan 5 • B-2550 Kontich • Belgium

PRMFM1219-RU